

## 核查结论

一、重点排放单位基本信息				
重点排放单位名称	华新水泥（渠县）有限公司			
重点排放单位地址	四川省达州市渠县卷硐乡			
统一社会信用代码	91511725680423428N	法定代表人	杜平	
二、文件评审和现场核查过程				
核查技术工作组承担单位	四川中衡检测技术有限公司	核查技术工作组成员	张聪、罗强	
文件评审日期	2021.9.28			
现场核查工作组承担单位	四川中衡检测技术有限公司	现场核查工作组成员	张聪、罗强	
现场核查日期	2021.9.28			
是否不予实施现场核查？	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> ，如是，简要说明原因。			
三、核查发现（在相应空格中打√）				
核查内容	符合要求	不符合项已整改且满足要求	不符合项整改但不满足要求	不符合项未整改
1.重点排放单位基本情况	√			
2.核算边界	√			
3.核算方法	√			
4.核算数据	√			
5.质量控制和文件存档	√			
6.数据质量控制计划及执行	√			
7.其他内容	√			
四、核查确认				
（一）初次提交排放报告的数据				
温室气体排放报告（初次提交）日期	2021年9月30日			
初次提交报告中的排放量（tCO <sub>2</sub> e）	1307520.871			
初次提交报告中与配额分配相关的生产数据	1、熟料产量 1495626.41 吨 2、补充数据表二氧化碳排放总量：1261291.08tCO <sub>2</sub> e 3、海拔高低：小于 1500；修正系数 1.0			

	4、熟料设计产能：4000t/d 5、窑外径：5m
(二) 最终提交排放报告的数据	
温室气体排放报告（最终）日期	2021年9月26日
经核查后的排放量（tCO <sub>2</sub> e）	1307520.871
经核查后与配额分配相关的生产数据	1、熟料产量 1495626.41 吨 2、补充数据表二氧化碳排放总量：1261291.08tCO <sub>2</sub> e 3、海拔高低：小于 1500；修正系数 1.0 4、熟料设计产能：4000t/d 5、窑外径：5m
(三) 其他需要说明的问题	
最终排放量的认定是否涉及核查技术工作组的测算？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，如是，简要说明原因、过程、依据和认定结果：
最终与配额分配相关的生产数据的认定是否涉及核查技术工作组的测算？	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否，如是，简要说明原因、过程、依据和认定结果：
其他需要说明的情况	
核查技术工作负责人（签字、日期）：	薛德辉
技术服务机构盖章（如购买技术服务机构的核查服务）	